

pH
1-14
pH indicator
paper
L= 5m



METTLER TOLEDO



Free Chlorine - Freies Chlor (PPM) 0 0.5 1 3 5 10 20
Iron - Eisen (PPM) 0 5 10 25 50 100 250 500
Copper - Kupfer (PPM) 0 0.5 1 3 10+
Lead - Blei (PPM) 0 20 50 100 200 500
Nitrate - Nitrat (PPM) 0 10 25 50 100 250 500
Nitrite - Nitrit (PPM) 0 1 5 10 20 40 80
Total Hardness - Gesamthärte (PPM) 0 25 50 120 250 425